

ダイモドリル

TS-092

取扱説明書

警告用語の種類と意味

この取扱説明書(以下本書)では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味
⚠ 警告	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重傷を負うかもしれない場合に使用されます
⚠ 注意	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を負う場合、または機器・装置が損傷する場合に使用されます

⚠ 警告

本書を読んで理解するまでは、本機を取り扱わないでください。本書は、本機を取り扱う場合、いつでも調べられるように大切に保管してください。

 株式会社シブヤ
SHIBUYA COMPANY, LTD.

工場管理番号 506010-95112-01

発行 2015年 6月 22日

はじめに

このたびは弊社の製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書の目的は、本機の正しい取扱い方法を知っていただくために詳しい情報を提供することです。

また、本書は、ダイモドリルの操作経験者、またはダイモドリルの操作経験者から指導を受けた人を対象として製作されております。

重要なお知らせ(必ずお読みください)

⚠ 警告

- この機械には、潜在する危険があることを知らなければなりません。
したがって、この機械を取扱う場合は、必ずこの説明書に従ってください。
- もし、この説明書に従わず乱用または誤用によって、けがおよび損害が発生した場合は、株式会社 シブヤおよびその販売会社は責任を負いません。

1. 現在の産業機械業界では、新しい材料・加工方法の利用および装置の高速化によって、潜在する危険が増加しています。
ゆえに、これらの危険について、すべての状況を予測できません。
また、本書の記載事項や本機に表示してある注意事項が、すべての危険を含んでいるわけではありません。
したがって、本機を取扱う場合は、本書に記載および本機本体に表示されている事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
2. 管理責任者を決めて管理してください。
本機は会社の財産です。
作業者は本機を理解することはもちろん、管理責任者が本機の点検状態・使用状況を管理することが寿命を伸ばす結果につながります。
3. 本書は、版権を有し、その権利は留保されています。
したがって、事前に文書で株式会社 シブヤの承諾を受けずに、図面および技術資料を公開または複写してはいけません。
4. 本書についての質問またはより詳しい情報が必要な場合は、当社営業所に連絡してください。
当社営業所は「5.2 アフターサービス」を参照してください。

保証の限定

1. 株式会社 シブヤは、唯一の保証として、株式会社 シブヤが納入した機械による欠陥があると認めた場合に限り、その部分について以下のように修理または交換をいたします。
 - 1) 不具合の原因が、明らかに製造上の欠陥または梱包時の傷である場合は、該当部分について部品の提供または修理を無償で行います。
 - 2) 不具合の原因が、不可抗力または当社が納入していない機器である場合は、全ての補償から免責されるものとします。
2. 株式会社 シブヤは、納入した機械の誤用や乱用が原因で発生した、直接または間接の費用および損害については全く責任は無いものとします。
また、それによる技術員の派遣費用は、有償とします。
3. 株式会社 シブヤの保証範囲は、不具合部分の機械的補償までとし、その他の保証からは免責されるものとします。
4. 保証期間は、機器納入または引き渡し完了後12ヶ月を満了とします。

本書の目的と構成について

1.0 安全について

本機を取扱う前に、必ず読んでください。

この章では、本書で使用している警告用語や取扱いの際に守るべき安全事項、本機に貼付している各種銘板について説明しています。

2.0 はじめに

この章では、用途および仕様、付属品、本機各部の名称や特徴について説明しています。

3.0 機械の操作

この章では、操作前の準備や確認事項・操作手順および停止方法について説明しています。

4.0 保守・点検

この章では、機械の調整や点検、清掃方法などについて説明しています。

5.0 トラブルシューティング

この章では、異常時の処置およびアフターサービスについて説明しています。

目次

重要なお知らせ	ii
保証の限定	iii
本書の目的と構成について	iv
目次	v

1.0 安全について	1-1
1. 1 安全運転の順守事項	1-1
1. 2 注意銘板	1-3
2.0 はじめに	2-1
2. 1 用途	2-1
2. 2 仕様	2-2
2. 3 標準付属品	2-3
2. 4 オプション	2-4
2. 5 各部の名称と特徴	2-5
2. 6 収納ケースについて	2-7
3.0 機械の操作	3-1
3. 1 操作前の準備	3-1
3. 1. 1 本体の固定	3-1
3. 1. 2 ビット(刃物)の取付け	3-4
3. 1. 3 給水の準備	3-4
3. 2 操作前の確認事項	3-5
3. 3 操作手順	3-6
3. 3. 1 通常のせん孔	3-6
3. 3. 2 コアの引抜き方法	3-8
3. 3. 3 排水の処理	3-9
3. 3. 4 深穴のせん孔	3-10
3. 3. 5 ビットのかみ込み	3-10
3. 3. 6 シブヤダイモドリル用乾式ビット「ライトドライアロー」の使用	3-11
4.0 保守・点検	4-1
4. 1 調整および交換	4-1
4. 1. 1 スライドブロックの調整	4-1
4. 1. 2 スライドブロックの調整板の交換	4-2
4. 1. 3 スライドブロックのスライドプレートの交換	4-3
4. 1. 4 炭素ブラシの点検・交換	4-3
4. 1. 5 オイルシールの交換	4-4
4. 1. 6 グリスの交換	4-4
4. 2 点検	4-4
点検確認表	4-5
4. 3 清掃	4-7
4. 4 部品一覧	4-8
5.0 トラブルシューティング	5-1
5. 1 異常時の処置	5-1
5. 2 アフターサービス	5-3
5.2.1 補修用性能部品のご注文	5-3
5.2.2 修理	5-3
5.2.3 連絡先	5-3

1.0 安全について

1.0 安全について

この章では、機械の操作および保守・点検を行う場合に守るべき安全事項を記載しています。

⚠ 警告

- 本機を取扱う場合は、必ずこの説明書に従ってください。もし、疑問点または不明な箇所があれば、当社営業所に問い合わせて回答を得るまで、作業を進めてはいけません。
- 当社営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。

1.1 安全運転の順守事項

⚠ 警告

- 運転中は、工具が高速で回転します。安全のため、以下の事項に従ってください。従わなかった場合、重傷を負うことがあります。
 - 現場責任者の操作許可を受けていない人は、機械を操作しないでください。
 - せん孔作業を行う前に、本体が確実に固定されていることを確認してください。
 - せん孔作業を行う前に、機械の作動部分に何も触れていないことを確認してください。
 - 不用意にスイッチに触れると、モーターが突然、起動します。
 - ・せん孔以外の作業を行うときは、スイッチを「OFF」にし、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
 - ・電源プラグを接続するときは、スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
 - ・炭素ブラシの交換、点検等はスイッチを「OFF」にし、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
 - 運転中は、ビット(刃物)が高速で回転します。回転部への巻き込みを防ぐため、以下の事項を守ってください。
 - ・不要なアクセサリー等はとりはずしてください。作業に適した服装、ヘルメットおよび安全靴、耳せんを着用し、長い頭髪は束ねて作業してください。なお、運転中は手袋を使用しないでください。
 - ・運転を開始する前に、身体の一部または作業服等が、回転部に触れていないことを確認してください。
 - ・運転中は、身体の一部または作業服等が回転部に触れないよう、十分注意してください。
 - 床面へのせん孔時に、誤ってコアを落下させると重大な事故を引き起こします。
 - ・床面へのせん孔を行うときには、貫通させる場合も貫通させない場合も、コアの落下が予測される場所に危険がないことを確認してください。また、危険が予測されるときには監視員を配置し、コアの落下場所付近を立入り禁止にする、金網で囲う等の安全対策を施してください。
 - モーター起動時には、排気口に顔を近づけないでください。モーター内部に異物が侵入していた場合、不意に飛び出しがあります。
 - 高所での作業中に作業者が落下したり、誤って機械または工具等を落下させることのないよう、以下の事項を守ってください。
 - ・高所での作業にあたっては、十分にスペースのあるしっかりした足場を確保し、必要に応じて二人以上で作業を行ってください。

⚠ 注意

- 運転中は、必ず給水をしてください。給水を行わないで作業した場合、ビット(刃物)の過熱によりセグメント(チップ)飛びやセグメント(チップ)割れが起き、事故または故障の原因となります。
- 送りハンドルに無理な力を加えないでください。送りハンドルに無理な力を加えると、ビット(刃物)がぶれるなど、事故または故障の原因となります。
- せん孔中に、ビット内の圧力が上がりビットが押し戻されることがありますので、ハンドルの動きに注意してください。
- 運転中は、機械の点検および調整を行わないでください。もし、機械の点検および調整の必要がある場合は、主電源を切り、機械が完全に停止している状態で行ってください。

⚠ 警告

- 電源プラグを電源コンセントに差込んだ後は、モーター内部の通電部分には、触れないでください。内部の通電部分は、100ボルト以上ありますので危険です。
- 湿度の高いところに保管しないでください。絶縁性能が低下し、漏電の原因となります。特に、モーター内部に水または切削廃液が侵入しないようにしてください。
- 機械本体には、水または切削廃液が、からないようにしてください。機械本体に水がかかると、電気回路のショート等で機械の損傷につながります。
- 本機を使用するときは、電源側に漏電遮断器を設置してください。
- 各操作部分は、ていねいに操作してください。乱暴に操作すると、誤動作および故障の原因になります。

コンクリート構造物へのせん孔作業は、その構造や、床・壁等に埋設された施工済配管・配線等をよくチェックし適切な安全措置を講じた上で開始してください。

1.0 安全について

1.2 注意銘板

本機各部には、注意事項等の主銘板を貼付していますので、汚れ・紛失等で確認できない場合は、新品と交換してください。

新品の銘板は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

当社営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。

本機に貼付の銘板については、「図1-1 本機の銘板」を参照してください。




図1-1 本機の銘板

2.0 はじめに

この章では、本機の用途・仕様・標準付属品・オプション・本機の構成および仕様と動作の概要について説明しています。

2.1 用途

シブヤダイモドリルは、以下の用途に使用できます。


- ・冷暖房、電気、電話、ガス、水道などの配管工事における鉄筋コンクリートのせん孔
- ・強度テスト用コアの採取
- ・その他、鉄筋コンクリートのせん孔全般

2.2 仕様

表2-1 仕様一覧

本 体	型 名	TS-092
	最大せん孔径 (mm)	φ120
	全 高 (mm)	564
	ベース寸法 (mm)	119×154
モ ー タ ー	型 名	R1013
	無負荷回転数 (min^{-1})	1000
	電源・電圧 (V)	単相 100
	消費電力 (W)	1200
	周 波 数 (Hz)	50/60
	スピンドルねじ	M27
質量(モーターを含む)※1 (kg)		8.1

※1 電源コードを除く



2.3 標準付属品

本機には、操作または保守点検時に必要なものを、標準付属品として用意しています。購入時には、「表2-2 標準付属品一覧」に示すものが、すべてそろっていることを確認し、欠品等があれば、最寄りの当社営業所までご連絡ください。
当社営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。

表2-2 標準付属品一覧

No	商品名	個数	商品コード
1	工具セット	1	-
2	取扱説明書 TS-092	1	048553
3	乾湿兼用パット WCR-130	1	-
4	取扱説明書 WCR-130	1	-
5	TS-092用押え金具	1	043567

※1

※1 TS-092用押え金具はベース部に組み込んであります

No1 工具セットの内容

No	商品名	個数	商品コード
6	ドリフトピンワイヤー付き	1	004289
7	寸切りセットW3/8×100	1	004302
8	六角棒スパナ 2.5	1	004291
9	六角棒スパナ 4	1	004292
10	六角棒スパナ 5	1	004293
11	六角棒スパナ 6	1	004294
12	両口スパナ 17×21	1	048957
13	両口スパナ 27×36	1	048958
14	片口スパナ 36	1	004299
15	工具袋	1	005161

No5 TS-092用押え金具(043567)の内容

No	商品名	個数	商品コード
16	TS-092用押え板	2	043570
17	平座金 14	2	043569
18	Uナット M14×1.5	2	043568

No.1-7 寸切りセットW3/8×100(004302)の内容

No	商品名	個数	商品コード
19	六角ナット 1種 W3/8	2	000666
20	寸切り 3/8×100	1	005582
21	角座金 3/8	1	004430

2.4 オプション

本機には、オプションとして、下記に示すものが使用できます。

オプションは、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。当社営業所は、「5.2アフターサービス」を参照してください。

真空吸着パット

商品名
バキュームセット
超小型吸着パット
U字溝吸着パット
小型吸着パット
大型吸着パット

延長バー、レジューサー

商品名
M27延長バー 100mm
M27延長バー 150mm
M27延長バー 200mm
M27延長バー 250mm
レジューサーM27→C口ット
TS-092専用 レジューサーM27→A口ット

※特殊寸法や特殊ねじも作製いたします

その他

商品名
給水タンク
排水循環装置
スラリコレクター
ダイモトランス
ビット引抜き工具 M27
角度付き支柱ベース
電動バキュームクリーナー
ドライスイベル M27

ボルト

商品名	商品コード
六角穴付きボルトM5×25	000066
六角ナットM5	001590

※真空吸着時、水処理パットの抑え金具として使用します。

各種2個ずつ必要です。

2.5 各部の名称と特徴

本機各部の名称と特徴を以下に示します。

- ① サーキットプロテクタ
(スイッチ兼用)
- ② スライドブロック
- ③ 送りハンドル
- ④ 寸切ボルト穴
- ⑤ 高さ調整ボルト
- ⑥ ベース

- ⑦ モータユニット
- ⑧ スッパー
- ⑨ 給水コック
- ⑩ 自在リング
- ⑪ 支柱
- ⑫ ビット(刃物)




図2-1 本機全体図

特徴 (1) サーキットプロテクタ(スイッチ兼用)

本機は、過負荷運転によるモーターの焼損を防ぐため、サーキットプロテクタを内蔵しています。押圧(送りハンドルにかける力)をかけ過ぎると、サーキットプロテクタが作動しモーターが停止することがあります。故障ではありません。

再度スイッチをONにすれば、すぐに作業を続けることができます。

また、モーターの能力を十分に発揮させるためには、押圧のかけ過ぎに注意し、サーキットプロテクタが作動しない運転を心掛けてください。

△ 注意

- 既定値と異なる電流値のサーキットプロテクタを使用しないでください。モーターの焼損等の原因になります。
- 使用しているサーキットプロテクタは、「4.4 部品一覧」を参照してください。

特徴 (2) クラッチ

本機は、モーターギヤ部の保護のため、クラッチを内蔵しています。

モーターに無理な力がかかったり刃先に大きな抵抗があるときはクラッチがすべり、“ギュッ”と音がします。

このときローターが回転してもビット(刃物)は回転しませんが、故障ではありません。

クラッチが頻繁にすべるようになりましたら、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

特徴 (3) 自在リング

モーターユニットの給水部には自在リング方式を採用しておりますので、給水部を回転させることによって、給水コックを自由な位置に調整することができます。





図2-2 給水部

2.6 収納ケースについて

ダイモドリルを収納ケースに収納するときは、下記のような配置で収納してください。



※上記収納状態にはオプション品も含まれています

- ① ダイモドリルからワンタッチハンドルを取り外し、収納してください。
- ② スライドブロックのストッパーを締め付けて収納してください。
- ③ 機械各部の水気はよく切り、清掃した後、収納してください。

3.0 機械の操作

3.0 機械の操作

この章では、操作前の準備・操作前の確認事項および操作手順について説明しています。

3.1 操作前の準備

本機を操作する前の準備を以下に示します。

本体の固定を行なう前に、スライドブロックが送りハンドルでスムーズに動かせること、およびガタがないことを確認してください。

スライドブロックがスムーズに動かせない、またはガタがある場合は、調整を行なってください。

調整方法は、「4.1.1 スライドブロックの調整」を参照してください。

3.1.1 本体の固定

本機は、ハンマードリルのように手で持って作業はできません。

必ず床面または壁面等に固定してご使用ください。



●本体の固定は、確実に行なってください。本体の固定が確実に行なわれていないと、せん孔途中に本体がずれてビット(刃物)に側圧がかかり、事故または故障の原因となります。

固定の方法には、次の2つがあります。

(1) アンカーによる固定

アンカーによる固定は、3/8" または1/2" などのホールインアンカー(市販品)を使用します。

1) ハンマードリルでアンカー用の穴をあける。

アンカー用の穴は、開けようとするせん孔穴のセンターから、189~234mm の位置にあける。

2) ちりふき等で、穴の中の切削粉をきれいに掃除する。



●切削粉が多く残っていると、ホールインアンカーが抜けてくる場合があります。

3) ホールインアンカーを、穴に打込む。



●アンカーの打込みはアンカー打込み棒等を使用し、アンカーのねじ山がつぶれないように行なってください。


4) ホールインアンカーに寸切りボルトをねじ込む。

5) ベースを、寸切りボルトがベース中央の長穴から出るようにかぶせ、アンカー固定用角座金・ナットを使用して、軽く手締めする。

6) ベースの四隅にある高さ調整ボルトで、水平・垂直を調整する。

7) スパナを使用し、手順「5)」で軽く手締めしたナットを、しっかりと締付ける。

基準値: 49N·m(500kgf·cm)




(2) 真空吸着による固定

オプションの吸着パッドを使用します。

吸着パッドは各種あります。「2.4 オプション」を参照してください。

- 1) 吸着パッドが当たる面の砂・土・ほこり等をきれいに取り除く。
- 2) バキュームセット(V-300)の電源を入れる。
- 3) 吸着パッドを、セット位置に当てる
セット位置：
中央の寸切りボルトからせん孔穴の
センターから

189~234mm の位置にあける。




- 4) 吸着の開始

警告


- 吸着パッドが吸着しない、または吸着しても吸着力が弱い場合には、パッドが当たる面を再度掃除するか、吸着パッドの使用を中止してアンカーによる固定を行ってください。
- アンカーによる固定方法については、「3.1.1 本体の固定」の「(1)アンカーによる固定」を参照してください。

高圧ホースを接続する
(吸着を開始する)




3.0 機械の操作

- 5) バキュームセットの真空度計が適正域になつたら、ベースを寸切りボルトがベース中央の長穴から出るよういかぶせ、アンカー固定用角座金・ナットを使用して、軽く手締めする。



- 6) ベースの四隅にある高さ調整ボルトを、吸着ベースに当たらない様に緩める。




- 7) スパナを使用し、手順「5」で軽く手締めしたナットを、基準の締付けトルクで締付ける。
基準値: 49N·m(500kgf·cm)



- (3) 真空吸着の固定で水処理パッドを使用
オプションの六角穴付きボルトと六角ナットを使用します。

- 1) 押え板先端の穴にオプションの六角穴付きボルト(M5 × 25)を差込み、オプションの六角ナット(M5)で締付けて固定する。



3.1.2 ビット(刃物)の取付け

ビットの取付け方法を以下に示します。


- 1) 本体が確実に固定されていることを確認する。

 警告

- 本体の固定が確実に行われていないと、せん孔途中に本体がずれてビット(刃物)に側圧がかかり、事故または故障の原因となります。
- ビットの取付け・取外しの際には、電源プラグが電源コンセントから抜けていることを確認し、ゴム手袋を着用して実施してください。

- 2) ビットを取付ける

ビットを取付ける前に、モーター
ユニット先端のねじ部にグリスを
塗布しておくと、ビットの着脱が
容易になります。




3.1.3 給水の準備

給水の準備を以下に示します。

- 1) モーターユニットの給水コックに、
水道または給水タンクP-14ST(オ
プション)の給水用ホースをつなぐ。
- 2) 給水用ホースがビット(刃物)に
触れない位置にあることを確認し、
支障がある場合は給水コックを回
転させてホースの位置を調整する。
- 3) 給水用ホースがしっかりと取付けて
あることを確認する。

ホース



給水は、せん孔操作の直前に開始してください。

3.0 機械の操作

3.2 操作前の確認事項


電源プラグを電源コンセントに差込む前に、次の事項を確認してください。

(1) 全般

- 1) 作業者は本機の取扱いを十分理解しているか
本書を読み、本機の取扱いを理解してください。
- 2) 作業に適した服装をしているか
ヘルメットおよび安全靴、耳栓を着用し、長い頭髪は束ねて作業してください。
なお、運転中は手袋をしないでください。

(2) 電気関係

- 1) サーキットプロテクタのスイッチは
OFF (○) になっているか
スイッチが ON (|) になっている
状態で電源プラグを電源コンセント
に差込むと、不意に機械が作動して
事故が起きことがあります。



- 2) 電源プラグ、電源コンセントには異常がないか
電源プラグに割れがあったり、電源コンセントに差込んだときしっかり差込めないとときは修理が
必要です。そのまま使用すると過熱して事故が起きことがあります。
- 3) 使用電源は適正か
電源は、電圧100V、電流12A以上を確保してください。電圧がドロップしているときは、
ダイモトランスなどを使用して昇圧してください。
- 4) 延長コードは公称断面積 2mm²以上のものを使用しているか
公称断面積の小さいコードは使用しないでください。また、コードを巻いた状態では使用しな
いでください。過熱して事故が起きことがあります。
- 5) 電源には漏電遮断器を設置しているか
感電防止のため、電源側に漏電遮断器を設置してください。

(3) その他

- 1) 本体は確実に固定されているか
以下の部分について再度、固定具合を確認してください。
 - ① 床面または壁面とベース
 - ② 支柱とスライドブロック

- 2) ビット(刃物)は正しく取付けられているか
ビットが回転軸に対してまっすぐに取付けられていなかったり、ゆるんでいる場合は、正しく取付け直してください。
- 3) ビットには何も触れていないか
衣服・電源コード・給水ホース等が触れていると、本機の使用時、巻き込み等で事故の原因となります。
- 4) モーター吸気口の風穴をふさいでいないか
モーターの冷却能力が著しく低下し、モーター焼損の原因となります。
- 5) 給水の準備は整っているか
給水が行なわれないと、ビットの過熱が原因でセグメント(チップ)の飛びや割れが起き、せん孔能力が低下します。
- 6) モーター内部に水が入らない状態か
本体に雨が直接当たったり、結露する場所では、使用しないでください。また、天井面のせん孔作業では水処理用の特殊器具を使用し、標準付属品の水処理パットは使用しないでください。
天井面のせん孔作業で使用する水処理用の特殊器具は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。
当社営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。

3.3 操作手順

本機の操作手順を以下に示します。


⚠ 警告

- 貫通せん孔を行なう場合は、貫通先に人がいないことを確認し、以下の手順に従ってください。
 - ・一気に貫通させず、貫通前にコアを一旦引抜く
 - ・残りの部分をせん孔する
- コアの引抜き方法は、「3.3.2 コアの引抜き方法」を参照してください。

3.3.1 通常のせん孔


ライトビット(刃物)の有効長は、250mmです。また、テストピース採取用の呼び径106mmのビットの有効長は、300mmです。ここでは、延長バー(オプション)を使用しない通常のせん孔方法を以下に示します。

- 1) 給水コックを操作し、給水を開始する。



3.0 機械の操作


- 2) サーキットプロテクタのスイッチを
ON (I) にする。



⚠ 警告

- 運転中は手袋をしないでください。ビット(刃物)に巻き込まれる恐れがあり大変危険です。

- 3) せん孔の開始。




⚠ 警告


- せん孔始めは、せん孔面にビット(刃物)を強く当てる、ビットの刃先が飛んだり、ビットがぶれることがあり、事故の原因となります。
- せん孔中は、押圧力(送りハンドルにかける力)が大き過ぎると、本体のたわみ・モーターの過負荷・ビットへの側圧等を引き起こし、事故の原因や作業時間のロスとなります。
- ハンドルから手を放すときは、ストッパーで確実にスライドブロックを固定してからにしてください。また、ストッパーを解除するときは、ハンドルをしっかりと保持してから解除してください。順序を間違えるとスライドブロックが落下し、手や足をはざめたり、空転するハンドルにより怪我をすることがあります。
- せん孔作業は、ハンドルの回転軌道上に入らない姿勢で行ってください。

- 4) 深さ 5mm 位まではゆっくり送り、
その後、送りハンドルで調整しながら、せん孔してください。


ビット(刃物)



- 5) せん孔終了後は、ただちに送りハンドルを戻してビットを引抜く。



- 6) サーキットプロテクタのスイッチを OFF (○) にし、給水を停止する。



3.3.2 コアの引抜き方法

せん孔を終えてコアを除去する場合は、「図3-1 コアの引抜き」を参照してください。

- ①ビットを引抜く ②ドリフトピンワイヤー付を、
 図のようにハンマーで打ち込み、ワイヤーをコアに巻きつける
 コアを折る ③ドリフトピンワイヤー付の
 ワイヤーでコアを引抜く





図3-1 コアの引抜き

3.0 機械の操作

3.3.3 排水の処理


排水が周囲に飛散するのを防ぐため、水処理パットと抑え金具をご使用ください。
排水処理の方法を以下に示します。

①水処理パットをせん孔位置に置き



②押え板で押える

③排水口にホースをつなぐ



抑え金具の調整は、抑え板が手で回転するくらいまで、Uナットを締め込んでください。

電動バキュームクリーナー(オプション)を併用すると、さらに効果的です。

オプション品は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。当社営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。

3.3.4 深穴のせん孔

ビット(刃物)の有効長以上に深くせん孔する場合には、延長バー(オプション)が必要となります。延長バーを使用することで、有効長は200mm延長できます。「2.4 オプション」の項を参照してください。
延長バーの使用方法を以下に示します。

- 1) 「図3-1 コアの引抜き」の手順でコアを引抜きます。
- 2) 「図3-2 延長バーの使用」の手順で延長バーを使用します。




図3-2 延長バーの使用

延長バーは、ビット(刃物)径 32mm以下のサイズのビットには使用できません。
特殊寸法の延長バーも製作いたします。

3.3.5 ビットのかみ込み

せん孔作業の途中で、鉄筋を薄く切断したり、本体の固定が緩んだりすることで、ビットがかみ込みロックすることがあります。
その際は、無理にハンドルで引抜かず、次の方法を順に試します。

①スパナを用いビットを回して、引き抜いてください

②抜けない場合は、スピンドルを回してビットを外し、オプションのビット引抜工具を使用してビットを引き抜いてください

警告

●ビットかみ込み時における、無理なハンドル操作による引抜きは、機械の破損(ライドブロック、ベース等)や、本体の固定が外れ事故の原因となります。

3.0 機械の操作

3.3.6 シブヤダイモドリル用乾式ビット「ライトドライアロー」の使用

乾式ビット「ライトドライアロー」ご使用の際は、「ライトドライアロー」の取扱説明書を参照してください。

乾式ビット「ライトドライアロー」使用後は、給水部分に付着している切削粉を水道水で洗い流してください。

粉塵等が付着するとオイルシール、シールリング等の寿命に影響します。

4.0 保守・点検

この章では、本機の調整や点検、清掃方法等について説明しています。

ご不明な点は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。当社営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。

⚠️ 警告

●保守・点検は、電源プラグを電源コンセントから抜き、本機が完全に停止していることを確認して行ってください。

●電源プラグを差し込んだ状態で作業を行なうと、作業中に突然本機が作動し、重傷を負ったり周囲の器物を破損する可能性があります。

4.1 調整および交換

本機各部の調整および交換方法を以下に示します。

4.1.1 スライドブロックの調整

スライドブロックにがたつきが発生したり、送りハンドルが重くなった場合は調整する必要があります。

以下に調整方法を示します。

内部の詳細は、「4.4 部品一覧」を参照してください。

- 1) スライドブロックのがたつきや送りハンドルの重さを確かめながら、②六角穴付き止めねじ（樹脂パット付）および①六角穴付き止めねじを、がたがなくなるまで締込む。
②六角穴付き止めねじ（樹脂パット付）および①六角穴付き止めねじの締込みには、標準付属品の六角棒スパナ(5mm、4mm)を使用する。





図4-1 スライドブロックの調整

強く締めすぎると送りが重くなり、正確な作業ができません。送りハンドルでスライドブロックを動かしながら少しづつ調整をしてください。強く締めすぎないようにしてください。


4.1.2 スライドブロックの調整板の交換

スライドブロックを調整しても、スライドブロックのがたつきや送りハンドルの重さが解消しない場合は、スライドブロックの内部またはスライドブロックふた側の調整板を交換する必要があります。

- 1) 送りハンドルを回して、スライド
ブロックを支柱から引抜く。



- 2) ①六角穴付きボルト(5mm:6カ所)
を緩め、②スライドブロックふた
を取り外す。



- 3) +ドライバーで調整板のねじ③
十字穴付き皿小ねじM4を回し、
スライドブロック内部、または
スライドブロックふた側の調整
板を取り外す。
- 4) 新しい調整板を取付ける。
- 5) ①六角穴付きボルト(5mm:6カ所)
を締付ける。
- 6) スライドブロックを支柱に通し、
調整をおこなう。





図4-2 スライドブロックの調整板の交換

4.1.3 スライドブロックのスライドプレートの交換

スライドブロックの調整板を交換しても、スライドブロックのがたつきや送りハンドルの重さが解消しない場合、スライドブロックのスライドプレートを交換する必要があります。

1) 取外し方法



2) 取付け方法





図4-3 スライドブロックのスライドプレートの交換

4.1.4 炭素ブラシの点検・交換

- 1) 押えねじをマイナスドライバーでゆるめ、炭素ブラシを取出す。
- 2) 炭素ブラシの長さが 4mm 以下であれば、新品と交換する。
- 3) 新しい炭素ブラシを差込む。
- 4) 炭素ブラシに取付けの抑え金具の向きに気を付けて抑えねじをかぶせ、締付ける。



4.1.5 オイルシールの交換

オイルシールが摩耗すると、給水を行なったとき固定リング部から水が漏れ始めます。

水漏れの点検箇所は「図4-4 水漏れの点検」を参照してください。

オイルシールの交換は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

当社の営業所は、「5.2 アフターサービス」を参照してください。




図4-4 水漏れの点検

4.1.6 グリスの交換

グリスはギヤ磨耗を防ぐために必要な潤滑剤です。グリスは使用や長期の保存により劣化していきます。本機を長持ちさせるために、グリスは一年ごとに交換してください。

歯車箱を分解する際には、グリスは全て交換してください。

グリスは、シブヤダイモドリル専用グリス(オプション)を使用してください。他のグリスを使用すると性能を著しく損ないますので、指定グリスを正しい量で充填してください。

グリスの交換は、最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

4.2 点検

点検は定期的に行い、運転中は本機の点検および調整を行わないでください。

点検箇所を点検確認表に示します。点検の記録は、点検確認表のチェック欄に記入を行い保管をしてください。

必要な場合は調整、修理を行ってください。


点検確認表

本点検表は必ず点検の際に記入を行い保管をしてください。

実施日	年 月 日 時
点検機種名	TS-
No.	No.
会社名	
点検者名	

点検箇所	点検内容	良	否	処置
外観	1 スライドロック	亀裂・割れ・焼け・ きず・へこみ		
	2 支柱			
	3 ベース			
	4 モーター			
銘板	5 スライドロック主銘板	読める はがれはないか		
	6 モーター主銘板			
スライドロック	1 スライドロック	前後・左右のがたつき		
	7 スッパー	紛失してないか		
	8 送りハンドル	スムーズに回せるか 異音		
支柱	9 支柱止めボルト	ボルトの緩み		
	10 支柱ラック	表面のきず・かけ		
ベース	11 高さ調整ボルト	全てあるか 調整できるか		
ピット	12 ピット	振れ、きず、 打痕、刃先欠け		
モーター (キヤ部、電気部)	13 電源コード	損傷(きず・切断)		
	14 電源プラグ	損傷(きず・焼け)		
	15 炭素ブラシ	割れ・欠け・磨耗量		
	16 給水コック	水漏れ		
	17 自在リング			
	18 水漏れ点検孔			
	19 サーキットプロテクタ (スイッチ)	ONで回転・OFFで停止		
	20 吸気口	異物などによる 塞ぎはないか		
	21 排気口			
	22 歯車箱	クリスの漏れ		
	23 ハンドル	振れ、きず、打痕		
試運転(無負荷)		異音		
		異臭		

点検確認表 名称部位置



4.3 清掃

本機を使用した後は、必ず清掃を行なってください。

清掃の方法を以下に示します。

1) 電源の確認

電源プラグが電源コンセントから抜けており、本機が作動しないことを確認する。



警告

- 本機が通電していると、感電の恐れがあり危険です。

2) ビット(刃物)は本体から取外し、水洗いする。



注意

- 清掃および片付けの際にはゴム手袋の着用をしてください。せん孔中の排水は強アルカリ性物質のため、手肌があれることができます。

3) 本体は、固く絞った濡れ布等で各部の汚れを拭きとる。

4) ベース部は、高さ調整ボルトのねじ部に付着したコンクリート等を水洗いして落とす。

5) 乾いた布等で各部を空拭きする。

4.4 部品一覧

本機各部の部品構成を以下に示します。

(1) モーターユニット R1013 (TS-092)




図4-5 モーターユニット R1013 部品構成図

R1013 100V M27 品番表

2009/1/29

品番	品名	図番・型式	数量	商品コード
1	給水コック	1/4-φ16	1	000061
2	オイルシール		2	042178
3	六角穴付きボルト	M5×25	3	042179
4	ばね座金	5	3	042180
5	サポートリング		3	043872
6	自在リング		1	043873
7	軸用同心止め輪	SA60	1	043874
8	Oリング	S53	1	043875
9	スピンドル M27		1	043876
10	Oリング	P28	2	000070
11	シールリング		1	042139
12	スプリングピン	6×12AW (SUS)	1	000004
13	固定リング		1	043877
14	ペアリング	6004DDU	1	001701
15	スライドブロック/歯車箱		1	043878
16	皿ばね	MDS18-2	3	000014
17	皿ばね	MDS18-1	1	000015
18	平行キー	5×5×15	1	008118
19	クラッチ		2	043879
20	ワッシャ		2	042146
21	メタル		1	043880
22	4ギヤ		1	043881
23	ファインUナット	FU03SC	1	006521
24	ベアリング	6000ZZ	1	000112
25	軸受支え		1	043882
26	Oリング	S26	1	043883
27	平行ピン	B4×10	1	005449
28	ベアリング	609ZZ	1	041724
29	3ギヤ		1	043884
30	平行キー	3×3×8両丸	1	043885
31	2ギヤ		1	043886
32	SPシムリング	SP-007050	1	043887
33	シェル形ニードルベアリング	TLA 79Z	1	043888
34	ベアリング	6000DDW	1	043889
35	ローター完成品 100V		1	043890
36	防塵カラー		1	043891
37	ベアリング	608VV	1	043892
38	ファンケーシング		1	043893
39	なべBタイト	5×60	2	042154
40	ステーター完成品 100V		1	043894

品番	品名	図番・型式	数量	商品コード
41	栓		1	043895
42	平座金	みがき丸 6	4	042157
43	ばね座金	2号 6	4	042158
44	六角穴付きボルト	M6×55	4	042159
45	テールカバー		1	043896
46	なべBタイト	5×16	3	043897
47	なべBタイト	4×10	2	005498
48	ブラシホルダー		2	043898
49	炭素ブラシ 100-120V		2	043899
50	ブラシキャップ		2	043900
51	モーター銘板 小 100V		1	048554
52	サーキットプロテクタ	3120-F52D-H7T1-W01D-14A	1	042240
53	結束バンド	AB-100	2	005990
54	ファストン端子	OTP-225032-2	4	000057
55	キャップ		4	000056
56	リード線		2	000060
57	P付VCT		1	043902
58	スイッチケース		1	043903
59	なべBタイト	4×30	2	042171
60	ケーブルコネクタ		1	042690
61	ワニステトロンチューブ	φ8×40	1	042174
62	雑防コンデンサー	0.1μF	1	000059
63	絶縁被覆付閉端接続子	5.5SD	2	000055
64	なべBタイト	4×16	2	005495
65	コード押え		1	042177
66	モーター銘板 大 100V		1	048555
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

4.0 保守・点検

(2) スライドブロック




図4-6 TS-092 スライドブロック部品構成図

表4-3 TS-092 スライドブロック品番表

番号	商品コード	品名	数量	工場管理番号
1	043878	R1011用 スライドブロック 齒車箱	1	546000-41110
2	043535	TS-092スライドプレート	1	139104-00007
3	043532	TS-092調整板1	4	139104-00008
4	043533	十字穴付き皿小ねじ M4×8 UC スリーロック	4	030101-04080-OTH
5	001815	十字穴付き皿小ねじ M4×30 UC	4	030101-04300
6	000261	UナットM8 1種 UC	4	130321-08000
7	043537	TS-092スライドブロックフタ	1	506000-41120
8	000481	ナイロンナット2種M4UC	4	130325-04000
9	043540	六角穴付きボルトM6×35BC	4	030060-06352
10	043538	六角穴付き止めねじ M8×25(平先) BC	4	030180-08252
11	043539	TS-092取手	1	139105-00004
12	043541	六角穴付きフランジボルト M6×40 BC	2	130066-06402
13	042119	TS-132&162用ストッパー	1	139101-00000
14	043536	スライド(樹脂パット付き六角穴付き止めねじM10×12)	2	139104-00006
15	043512	CS形止め輪 CSTW-8	1	131242-00803
16	000272	軸用C形止め輪 17	2	031200-01703
17	043544	TS-092ブッシュ(SB用)	2	132700-00170
18	043542	TS-092ピニオンギヤ	1	133100-15003
19	043545	機種銘板TS-092	1	506000-94110

(3) ワンタッチハンドル




図4-7 TS-092 φ45ワンタッチハンドル(アルミ)部品構成図

表4-4 TS-092 φ45ワンタッチハンドル(アルミ)品番表

番号	商品コード	品名	数量	工場管理番号
1	043546	アルミハンドル(完)	1	139001-00000
2	043547	ワンタッチハンドル本体(完)	1	139001-21000
3	006095	ワンタッチピン(完)	1	139000-21200
4	042113	握り玉φ45	2	139000-21130
5	042116	寸切	2	130030-12403
6	006091	Pトラス小ねじ M5×6 SUS(メッカ加工2403)	1	030103-05069-OTH
7	006092	スプリング	1	139000-21220
8	006093	ピン	1	139000-21210
9	042115	ハンドル本体	1	139000-21110
10	043548	ハンドル棒L150	1	139001-21120

4.0 保守・点検

(4) 支柱・ベース




図4-8 支柱・ベース部品構成図

表4-5 支柱・ベース品番表

番号	商品コード	品名	数量	工場管理番号
1	042108	アルミリベット NSA 4-4	1	131400-40400
2	043564	SW付き六角穴付きボルト M5×8	3	130060-05083
3	043557	六角ボルト M8×55	2	030000-08552
4	042824	ばね座金 2号8 BC	2	030412-08002
5	043565	□40支柱t2.0用アルミパイプボス	1	139108-00004
6	043559	40角 t2.0ガイドキャップ(樹脂)	1	139109-00008
7	043560	TS-092支柱本体	1	506000-51111
8	043563	TS-092&AB-42 ラックG(560mm用)	1	133010-15002
9	043555	高さ調整ボルトM10(前)	2	130026-10002
10	042096	ちようナット 2種M10	4	030312-10002
11	043568	Uナット 1種M14×1.5	2	130321-14012
12	043569	平座金 みがき丸14	2	030401-14002
13	043570	TS-092押工板(1本)	2	506000-61130
14	043553	六角ボス2(前)	2	506000-61120
15	043556	高さ調整ボルトM10(後)	2	130026-10012
16	043554	六角ボス2(後)	2	506000-61140
17	043551	TS-092ベース本体	1	506000-61110

5.0 ブラシヘッドのトラブルシューティング

この章では、異常時の処置およびアフターサービスについて説明しています。

5.1 異常時の処置

作業中、異常が生じたときは、次の項目に従って対処してください。

表5-1 トラブルと対策

トラブル	原因	対策	参照
スイッチを入れがて動もかない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない	電源プラグをコンセントに差し込む	3.2
	電源プラグが損傷・破損している	電源プラグの交換、修理	
	電源コードが途中で切れている	電源コードの交換、修理	
	サーチットプロテクタの故障	サーチットプロテクタの交換	
	炭素ブラシの磨耗	炭素ブラシの交換	
	モーターの故障	修理	
電源ブレーカーが落ちる	クラッチの緩み・磨耗	修理	5.2
	歯車箱・ギヤ部磨耗・損傷	修理	
タブレットが落口ちる	電源容量が小さい	必要電源の確保	3.2
	電源コードが、他の機器とたこ足になっている	専用電源の確保	
タブレットが落口ちる	押圧(送りハンドルにかける力)が大きい	①プロテクターが冷めるまで、モーターを停止する ②ハンドルの押圧を弱めて再開	2.5 3.3
	サーチットプロテクタの故障	サーチットプロテクタの交換	2.5
	モーターの故障	修理	5.2
送りハンドルが重い	ストッパーが締まっている	ストッパーを緩める	3.1.1
	スライドブロックの動きが悪い、または動かない	スライドブロックの調整、清掃 調整で直らない場合は部品交換	4.1 5.2
	ピニオンギヤ、ベアリングの磨耗・損傷	ピニオンギヤ、ベアリングの交換	
	支柱、ラックの欠け・変形・損傷	支柱またはラックの交換	
振動音が大きい	スライドブロックと支柱のがたつき	スライドブロックの調整 調整で直らない場合は部品交換	4.1
	ベース固定用寸切ボルトの緩み	寸切ボルトの締め直し	3.1.1
	アンカーの緩み	アンカーの再固定、または打替え	
	スピンドル振れ	修理	5.2
	ビット振れ		
	ビットのセグメント損傷・磨耗		
	モーター・ギヤ部の磨耗・損傷		

5.0 トラブルシューティング

ビットの かみ込み	鉄片・石等がコアとビットの間にはさまった	ビットが引き抜けない場合は、以下の方法を順に試す ①スパナを用いビットを回して、引き抜く ②抜けない場合、スピンドルを回してビットを外し、ビット引抜工具(オプション品)を使用する	3.3.5
	鉄筋を切断している		3.3.1
せん孔 能力が 低下した	ビット振れ	ビットの交換	5.2
	ビットのセグメント損傷・磨耗	ビットの交換、目出し(※)	
	ビットのダイヤが磨耗、目詰まり	①ノロ・鉄粉を落とす ②給水量を増やす	
	ビットにノロ・鉄粉が付着した	ハンドルの押圧を弱める スライドブロックの調整 調整で直らない場合は部品交換	3.3.1 4.1
	ビットがせる	寸切ボルトの締め直し	3.1.1
		アンカーの再固定、または打替え	
水漏れ	オイルシールの磨耗	オイルシールの修理、交換	4.1.5

※ 目出しへは、煉瓦、ブロックをせん孔するか、と石または砂で研磨すること。

5.2 アフターサービス

補修用性能部品の供給期間は、本機製造打ち切り後7年間とさせて頂きます。
補修用性能部品とは、本機の機能維持に必要な部品のことです。

5.2.1 補修用性能部品のご注文

部品をご注文の際は、品名、商品コード、数量を当社営業所に連絡してください。
ご注文例：六角ボス2(後) 043554 2個

5.2.2 修理

修理をご希望される場合は、当社営業所にお問い合わせください。

5.2.3 連絡先

本 社	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-86	TEL 0829-34-4500
東 京 支 店	〒171-0043	東京都豊島区要町2-18-12	TEL 03-5995-6761
札 幌 営 業 所	〒007-0836	札幌市東区北36条東26-2-19	TEL 011-787-8311
仙 台 営 業 所	〒984-0012	仙台市若林区六丁の目中町21-36	TEL 022-287-1661
神 奈 川 営 業 所	〒220-0023	横浜市西区平沼1-13-19	TEL 045-317-7341
名 古 屋 営 業 所	〒462-0045	名古屋市北区敷島町38	TEL 052-919-0431
大 阪 営 業 所	〒550-0014	大阪市西区北堀江2-5-23	TEL 06-6543-4641
広 島 営 業 所	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-86	TEL 0829-34-4511
福 岡 営 業 所	〒812-0896	福岡市博多区東光寺町1-23-20	TEL 092-481-1811
貿 易 課	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-86	TEL 0829-34-4510
広 島 工 場	〒738-0021	広島県廿日市市木材港北5-86	TEL 0829-34-4515
広島工場にてISO9001認証取得。(QAIC/JP/0383-B)			